



SKALAB s.r.o., Slovenská 723/61, 568 02 Svitavy
tel.: +420 461 530 163, +420 777 176 107, +420 777 324 399
fax: +420 461 530 619
<http://www.skalab.cz>, e-mail: skalab@skalab.cz

RAC CLEANSER 600

NÁVOD K POUŽITÍ

POUŽITÍ

RAC CLEANSER 600 se používá jako dekontaminační roztok pro koagulometry řady RAC.

PRINCIP METODY

Vlastní dekontaminační proces se provádí podle pokynů uvedených v „Návodu k obsluze“. Po otevření je dekontaminační roztok připraven k použití. Do čisté provozní lahvičky přelijte maximálně 30 ml dekontaminačního roztoku a lahvičku vložte do pozice A1 koagulometru RAC-050, který dekontaminační roztok automaticky použije.

SLOŽENÍ RAC CLEANSER 600

6 x 100 ml

Chlornan sodný <1%

Hydroxid sodný <1%

Detergenty

PŘÍPRAVA ČINIDEL

RAC CLEANSER 600 je připraven k přímému použití a je při teplotě 2 – 25 °C stabilní až do doby expirace, pokud je skladován v originálním balení a **bez přístupu světla**.

RAC CLEANSER 600 NEMRAZIT !!!

Na dně lahviček se může objevit slabá vrstva bílé usazeniny, která nemá žádný vliv na účinnost produktu.

Po otevření je RAC CLEANSER 600 stabilní

- 1 měsíc v originálním balení
- 7 dní v provozní lahvičce v přístroji



SKALAB s.r.o., Slovenská 723/61, 568 02 Svitavy
tel.: +420 461 530 163, +420 777 176 107, +420 777 324 399
fax: +420 461 530 619
<http://www.skalab.cz>, e-mail: skalab@skalab.cz

UPOZORNĚNÍ

Nepoškozené balení musí být skladováno při teplotě 2 – 25 °C a nesmí být vystaveno přímému slunečnímu světlu. Toto činidlo je určeno výhradně k použití in vitro a manipulovat s ním mohou jen oprávněné osoby. Likvidace odpadu se provádí v souladu s platnými předpisy. Podrobnosti jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Pouze pro diagnostiku in vitro. Vyvarujte se kontaktu s pokožkou.
2. Produkt je silně alkalický. Při manipulaci s tímto produktem dbejte maximální opatrnosti.
3. V případě zasažení očí nebo úst, vypláchněte ihned postiženou oblast velkým množstvím vody a v případě potřeby vyhledejte lékaře.
4. Pokud detergent zasáhne pokožku rukou, zasaženou oblast rychle omyjte velkým množstvím vody.
5. Kontakt produktu s jakýmkoli kyselým materiálem vyvolá tvorbu plynného chlóru. Je třeba pracovat s maximální opatrností.
6. Produkt neutralizujte velkým množstvím vody nebo jinými materiály, pokud je máte k dispozici.
7. Produkt nikdy nevystavujte teplotám nižším než 2 °C.
8. Produkt nikdy nevystavujte přímému slunečnímu záření.
9. Produkt uchovávejte v temnu a spotřebujte jej do jednoho měsíce od otevření.
10. Zajistěte, aby se po otevření lahvičky do produktu nedostal prach a jiné nečistoty.
11. Ihned po použití láhev uzavřete a uložte na temném místě.
12. Nepoužívejte produkt po uplynutí doby použitelnosti.

RAC CLEANSER 600 (obsahuje hydroxid sodný, chlornan sodný)	
Nebezpečí	
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.	
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P302+P352 PŘI STYKU S KÚŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody	
Dodavatel:	 SKALAB SVITAVY Slovenská 61, 568 02 Svitavy tel.: 461 531 163



SKALAB s.r.o., Slovenská 723/61, 568 02 Svitavy
tel.: +420 461 530 163, +420 777 176 107, +420 777 324 399
fax: +420 461 530 619
<http://www.skalab.cz>, e-mail: skalab@skalab.cz

ZAJIŠTĚNÍ KVALITY PŘÍPRAVKU

RAC CLEANSER 600 je vyroben ve shodě se Standardním operačním postupem S25/2015. Výstupní kontrola výrobku je prováděna podle výše uvedeného SOP.

VÝROBCE

SKALAB s.r.o., Slovenská 723/61, 56802 Svitavy, <http://www.skalab.cz>

tel. +420 461 530 163

Datum poslední revize: 24. 6. 2015